

TRANSPORTA LĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 7420

2017.gada 05.decembris

Īpašnieks VAS „Elektroniskie sakari”
 Turētājs VAS „Elektroniskie sakari”
 Adrese Elizabetes iela 45/47, Rīga

Reģistrācijas Nr. HM7668
 Marka/modelis HYUNDAI IX35
 Izlaiduma gads 06.09.2010
 Šasijas Nr. U5YZU81VCBL023419
 Virsbūves Nr. —
 Motora Nr. —
 Krāsa Pelēka tonmaīnas
 Pilna masa (kg) 2140
 Tips Vieglais pasažieru
 Reģ. apliecības Nr. AF 0576079
 Tehniskā apskate 14.11.2018
 Nobraukums (km) 151020



TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums 2.0 l
 2. Degviela Dīzelis
 3. Ātrumkārbā Mehāniskā 6 pārnēsumi
 4. Velkošo tiltu skaits 2 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	lukt. augst. korektors	ir	centrālā atslēga
ir	el. logu pacēlāji	ir	el. reg. un apsildāmi spoguļi
nav	lukturu mazgātāji	ir	priekšējie miglas lukturi
ir	informatīvais bloks	ir	borta kompjūters
nav	jumta lūka	ir	jumta sliedes
nav	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

ir aizdedzes atslēgas nav signalizācijas pultis

7. Papild-aprīkojums Tonēti stikli (rūpnīcas oriģinālais tonējums, aizmugures stikliem papildus tonējums), elektriski apsildāms aizmugures loga stikls, pagriezienu dublieri ārējos atpakaļskata sānu spoguļos, audio vadība no stūres rata, pusādas apdares sēdekļi, elektriskie apsildāmi priekšējie sēdekļi, vidējais elkoņa balsts, dalītā klimatkontrole, multifunkcionālā ādas apdares stūre, krūžkontrole, CD atskaņotājs „HYUNDAI” oriģinālais, signalizācija, imobilaizers, lietus sensors, aizmugurējie „parkošanās” sensori, aizmugures bremžu gaismas dublieris, stūres lifts, stūres pastiprinātājs, ASR, visu riteņu piedziņa, lietie vieglmetāla riteņu diski.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): **3 (viduvējs)**

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Automašīnas virsbūve – korozija, krāsojuma bojājumi.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	
PVN 21%	
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	4800,00

